



כ"א כסלו תשע"ד
24/11/2013
מספר מסמך: 436028

לכבוד

בודקים מוסמכים למכונות הרמה
יבואני במות הרמה

שלום רב,

הנדון: קריאת תיקון RECOLL לפיגומים ניידים של חברת JLG
סימוכין: מסמך חברת רום מה- 17 לנוב' 2013 – הרצ"ב

1. מפנייה שנתקבלה לאחרונה מחברת רום הרצ"ב, עולה כי בחלק מבמות הרמה מתרוממות (פיגומים ניידים ממוכנים/ במני"ס) של חברת JLG מהדגמים הבאים יש לבצע בדחיפות החלפת שסתום אל חוזר של בוכנת ההחזרה:

א. 2646ES

ב. 3246ES

2. התיקון הנדרש הינו בטיחותי ואי ביצועו עלול לגרום לתאונה חמורה, לכן חשוב לסרוק בקפידה ולאחר את כלל הפיגומים מסוג זה במערך.
3. הנכם מתבקשים לאתר ברישומים ובזיכרון הארגוני באים קיימים במות מהדגמים הנ"ל ולהעביר אל מחזיקי הפיגומים את קריאת התיקון הרצ"ב.
4. כמו כן אתם נדרשים לציין ולבחון בקפידה האם נדרש לבצע את התיקון ו/או האם כבר בוצע התיקון, תוך ציון מפורש לנושא התיקון בתסקיר הבדיקה המוצא ממכם..
5. יש לבצע את הבדיקה הנ"ל בדחיפות מיום קבלת הוראה זו ולדווח לח"מ על ממצאי הבדיקה הנ"ל, בכל מקרה בו נמצא כי טרם הוחלף השסתום, יש לאסור שימוש בכלי עד לתיקונו.
6. על כל שאלה או הבהרה יש לפנות ליבואן (חברת רום ישראל – במות הרמה בע"מ) בטלפון 0722222072 או במייל adab@rom.co.il
7. יצויין כי את התיקון יש לבצע בחברת רום ישראל, שתישא בעצמה את עלות התיקון.
8. נא טיפולכם הדחוף.

ב כ ב ו ד ר ב

זאב דיבסק
מנהל תחום בכיר בטיחות

העתקים
ורדה אדוארדס
אליהו שמואל
רן כהן