

מדינת ישראל
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
אגף הפיקוח על העבודה

תאריך : ט' טבת תשס"ה
21/12/2004 :

מספר מסמך : 41351

לכבוד
בודקים מוסמכים לכלי הרמה
מרכיבי וסוכני עגורנים לטעינה עצמית

שלום רב,

הנדון: ווסת לחץ לשסתומים של עגורנים לטעינה עצמית

לאחרונה אנו עדים למספר מקרים בהם ווסת הלחץ בשסתום הראשי של המערכת ההידראולית בעגורנים לטעינה עצמית יצא מכיול.

כידוע לכם ווסת לחץ שאינו מכייל מאפשר הרמת עומסים מעבר לעומס העבודה הבטוח כפי שנקבע ע"י היצרן, ומכאן אפשרות לגרימת נזק או תאונת עבודה עם העגורן.

לפיכך יש לפעול כדלקמן:

1. אין לבצע בבדיקת עגורן לטעינה עצמית ללא המצאות חותם (פלומבה) תקין המעיד על כיול ווסת הלחץ לשסתום ההידראולי.

2. במידה והחותם לא נמצא תקין, ייבדק העגורן רק לאחר הצגת מסמך מקורי, המעיד על כיולו מחדש של הווסת ע"י היבואן, או מי שהוסמך ע"י היצרן או היבואן ובדיקת הימצאות חותם (פלומבה) חדש.

3. יש לציין בתסקיר הבדיקה **מפורשות** את קיומו של החותם ולצרף עותק ממסמך הכיול הנ"ל.

דרישה ברוח זו הועברה למפקחי העבודה באגף הפיקוח על העבודה, לרבות דרישה להוצאת צו בטיחות המורה על הפסקת עבודת העגורן עד לכיולו מחדש ע"י גוף מורשה.

ב כ ב ו ד ר ב

אינג' פטר מגנוס
מפקח עבודה ראשי

העתקים

מפע"אזים, סמפע"אזים
פנימי זאב דיבסק
פנימי נטלי רובינשטיין