



ה' שבט תשי"ע
20/01/2010
מספר מסמך: 272764

גב

יבואני פיגומים תלויים
חברות שרות לפיגומיים ותלויים
חברות העוסקות בהתקנת מעליות, קבלני בנייה,
בדקים מוסמכים למכונות הרמה

שלום רב,

הנידון: פיגומים תלויים ממונעים ע"י יחידת הנעה "ASTRO" תוצרת "פאור קלימבר"

ובא לידיעתנו מידע על כשל חמור ביחידת הנעה "ASTRO" של פיגום תלוי מתוצרת חברת "פאור קלימבר".
כשל נוצר בשל אי ביצוע טיפול שנתי בפיגום בהתאם להוראות היצרן.
אור זאת, יש להפסיק לאלתר את השימוש בכל מכונה מתוצרת "פאור קלימבר" (Power Climber) מדגם
סטרו (Astro) המותקנים בפיגום תלוי ממוכן עד שיבוצע במכונה על ידי חברת שרות מוסמכת מטעם היצרן
יפול כפי שהוגדר בספר היצרן.

וראה זו לא תחול על מכונות בהן בוצע טיפול כזה במהלך השנה האחרונה, ובידי בעליהם אישור על ביצוע
יפול כאמור.

בכבוד רב

יורם אלון
מפקח עבודה ראשי

עתק:
פקחי עבודה אזוריים
מפקחי עבודה אזוריים
אשי קבוצות מפקחים