

מדינת ישראל
משרד העבודה והרווחה
אגף הפיקוח על העבודה

תאריך : כ"ג שבט תשס"ג
26/01/2003 :

מספר מסמך : 14315/15

לכבוד
בודקים מוסמכים למכונות הרמה
בודקים מוסמכים פנים מפעליים.
מפעאזי"ם , ס. מפעאזי"ם

שלום רב,

הנדון : סימון כלי הרמה וכלי לחץ-עדכון

במטרה להגביר את המידע שבידי המשתמשים בכלי הרמה וכלי לחץ בנוגע למועדי הבדיקה, מצאתי לנכון להביא לידיעתכם, כי במסגרת השינוי המתבצע בפב"ט הנערך בימים אלה, בעיקר בנושא כלי הרמה וכלי לחץ, אנו מתכוונים להרחיב את הדרישה לחובת סימון ע"ג האבזרים עצמם בפירוט הבא :

1. בכלים טעוני בדיקה לפי פב"ט :

בכל הכלים הקבועים (שאינם מיטלטלים), יש להצמיד תוית בדיקה, בדומה לתוית בדיקה המוצמדת לאחר בדיקת מעלית.
התוית תהיה ברקע צהוב ובאותיות שחורות בלתי מחיקות בגודל הבא :

14-10 ס"מ

10 מ"מ	אישור בדיקת מעלית/מכונת הרמה/דוד קיטור/קולט קיטור/אוויר*	
6 מ"מ	תאריך הבדיקה האחרון	
6 מ"מ	תאריך הבדיקה הבאה	
10 מ"מ	אזהרה : אין להשתמש במתקן/מכונה מעבר לתאריך הבדיקה הבאה	10-7 ס"מ
6 מ"מ	<u>פרטי הבודק המוסמך</u> : מס' רישיון :	
4 מ"מ	שם ומשפחה :	
4 מ"מ	מס' טלפון :	
4 מ"מ	כתובת :	
2 מ"מ	* מחק את המיותר	

התוית תודבק על גבי הכלי בסמוך לעמדת ההפעלה ובמקום בולט לעין.

2. באבזרי הרמה :

כל אבזרי ההרמה יצוידו בסימן זיהוי בר-קיימא כדוגמת : תוית, דיסקית, הטבעה או כל זיהוי אחר ; סימן הזיהוי לא יפגע בשלמות האבזרים, תקינותם ותפקודם.

מדינת ישראל
משרד העבודה והרווחה
אגף הפיקוח על העבודה

סימן הזיהוי כאמור יכלול את הפירוט הבא:

1. סימון ע.ע.ב., לרבות בזויות שונות של הענפים – לגבי מענב רב ענפי (בזויות העיקריות).
2. מס' סידורי של האבזר במפעל/באתר/במכונת הרמה, או לחילופין מס' סידורי של היצרן- במידה וקיים.

מומלץ כי כל אבזרי ההרמה שנבדקו ע"י בודק מוסמך, יזוהו באמצעות סימון מזהה נוסף לאחר כל בדיקה.

ע"מ שלא ליצור עומס על המפעלים/אתרים, עם כניסת השינוי לתוקפו, אנו מציעים להודיע על כך לעוסקים בתחום ולהמליץ בפניהם להתחיל לעבוד בשיטת סימון זו.

מספרך ברישומנו הוא 1735. נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו.

בכבוד רב

אינג' פטר מגנוס

מפקח עבודה ראשי

העתקים העתק: זאב דיבסק